

Жилищно строительный кооператив ЖСК-900

В течении 2010 года были проведены следующие работы:

1. Выборочный ремонт крыши по заявлениям жильцов.
2. Косметический ремонт козырьков в 11 подъездах
3. Ремонт покрытия козырьков 15 подъездов
4. Установка опор под козырьками подъездов
5. Оштукатуривание 76-ти вентиляционных блоков на крыше
6. Ремонт козырьков балконов 9-го этажа (отремонтировано 40 козырьков)
7. Установка пластиковых козырьков на 4-м, 8-м, 9-м подъездах.
8. Установка лежачих полицейских в количестве 6 штук во дворе дома
9. Для обеспечения безопасности жильцов и сохранения в приличном виде лифтов и другого имущества, установлена система скрытого и открытого видеонаблюдения, которая контролирует входы в подъезды, первые этажи подъездов и все лифты.

Дополнительно по договорам подряда были выполнены следующие работы:

1. Ремонт освещения в подвале.
2. Замена всех кранов в подвале в количестве 265 штук
3. Восстановлены разрушенные стены в теплоцентрах
4. Проведен косметический ремонт теплоцентров
5. Проводилась дезинсекция подвалов
6. Проведена замена стояков холодного водоснабжения в 39 квартирах.
7. Проведена замена стояков центрального отопления в 10 квартирах
8. Проведена замена фановых труб в 60 квартирах.
9. Проведен ремонт батарей в прямках.



Председатель правления _____

Кошняков К.Л.